

Besiktningssprotokoll

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem


(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Hallingsborg 34 /		Byggnadens adress Lorensborgsgatan 7		Postnr 217 61	Ort Malmö
Byggnadsägare Brf Åsunden		Postadress Lorensborgsgatan 7		Postnr 217 61	Ort Malmö
Faktureringsadress Brf Åsunden		Postadress Lorensborgsgatan 7		Postnr 21761	Ort Malmö
Fastighetsansvarig/Förvaltare Brf Åsunden		Telefonnummer	Fax	e-post	
Driftansvar Brf Åsunden		Telefonnummer	Fax	e-post	
Kommun Malmö kommun		Postadress		Postnr 205 80	Ort MALMÖ
Internt byggnadsnamn Åsunden	Internt nummer	Verksamhet bostad	Bruksarea	Antal lägenheter	Antal lokaler

Besiktningssman

Sakkunnig Jan Roos		Företag Jan Roos Ingenjörbyrå		Adress Björkbackevägen 14		Postnr 242 71	Ort LUDVIGSBORG
Telefon 0415/51588	Fax	e-post janroos38@hotmail.com		FunkiS mednr 236	Underskrift		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 768	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2018-10-06	Underskriftsdatum 2015-11-11			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning					<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt	
Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktningssresultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF 48 A	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
FF-1 A	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
FF-1 B	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
FF-3 A	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
FF-3 B	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
FF-48 B	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
S-vent	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
S-vent	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
S-vent	6 år	2014-11-17	G		2020-11-17		BABS 1950
TA/FA-1	3 år	2014-11-17	G		2017-11-17		BABS 1950

Allmänna omdöme, Kommentarer

--

Systeminformation - FF 48 A

Systemnr FF 48 A	Flöde börvärde: 5200 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Dammfrivägen 48 A			Placering: på vind			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF-1 A

Systemnr FF-1 A	Flöde börvärde: 700 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: butiker Lorensborgsg 3 B			Placering: på tak			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF-1 B

Systemnr FF-1 B	Flöde börvärde: 700 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: butiker Lorensborgsg 3 A			Placering: på tak			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF-3 A

Systemnr FF-3 A	Flöde börvärde: 5200 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Lorensborgsg. 3 A			Placering: på vind			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF-3 B

Systemnr FF-3 B	Flöde börvärde: 5200 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Lorensborgsg 3 B			Placering: på vind			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF-48 B

Systemnr FF-48 B	Flöde börvärde: 5200 m3/h	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Dammfrivägen 48 B			Placering: på vind			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2009-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotrnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - S-vent

Systemnr S-vent	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Dammfrivägen 52 A-52 D			Placering:			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2006-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotrnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - S-vent

Systemnr S-vent	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Lorensborgsg. 5 A . 5 F			Placering:			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2006-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotrnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - S-vent

Systemnr S-vent	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: Lorensborgsg. 7 A -7 C			Placering:			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2006-03-18	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotrnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA-1

Systemnr TA/FA-1	Flöde börvärde: 3000/3000 m3/	Systemtyp: FT	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1115	Byggår: 1958	Ombyggår:
Betjäna: garage			Placering: i garage/vind			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2007-04-20	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotrnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Hallingborg 34,**
Adress: **Lorensborgsgatan 7, Malmö**
Byggnad: **Åsunden**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF 48 A	Dammfrivägen 48 A	G	2014-11-17	2020-11-17
FF-1 A	butiker Lorensborgsg 3 B	G	2014-11-17	2020-11-17
FF-1 B	butiker Lorensborgsg 3 A	G	2014-11-17	2020-11-17
FF-3 A	Lorensborgsg. 3 A	G	2014-11-17	2020-11-17
FF-3 B	Lorensborgsg 3 B	G	2014-11-17	2020-11-17

Kontrollant: **Jan Roos**
Behörighet: **Riks K, 768, Swedcert AB**
Företag: **Jan Roos Ingenjörbyrå**
Adress: **Björkbackevägen 14**
Ort: **242 71 LUDVIGSBORG**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt


Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Hallingborg 34,**
Adress: **Lorensborgsgatan 7, Malmö**
Byggnad: **Åsunden**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF-48 B	Dammfrivägen 48 B	G	2014-11-17	2020-11-17
S-vent	Dammfrivägen 52 A-52 D	G	2014-11-17	2020-11-17
S-vent	Lorensborgsg. 5 A . 5 F	G	2014-11-17	2020-11-17
S-vent	Lorensborgsg. 7 A -7 C	G	2014-11-17	2020-11-17
TA/FA-1	garage	G	2014-11-17	2017-11-17

Kontrollant: **Jan Roos**
Behörighet: **Riks K, 768, Swedcert AB**
Företag: **Jan Roos Ingenjörbyrå**
Adress: **Björkbackevägen 14**
Ort: **242 71 LUDVIGSBORG**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt


Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.