



## Sammanställning Radonmätning Brf Åsunden

Fastighetsbeteckning	Totalt ant lgh	Lgh som mäts	Antal mark lgh	Mätplatsadress	Antal Våningsplan	Årsmedelvärde Bq/m3	Över Gränsvärdet 200 bq/m3
Hallingsborg 1	269	76	1				
Hallingsborg 1				Lorensborgsgatan 5 A - F	4 Plan	20 - 30	0
Hallingsborg 1				Lorensborgsgatan 7 A - C	4 Plan	20	0
Hallingsborg 1				Lorensborgsgatan 3 A - B	8 Plan	20	0
Hallingsborg 1				Dammfrivägen 48 A - B	8 Plan	20 - 40	0
Hallingsborg 1				Dammfrivägen 52 A - D	4 Plan	20 - 50	0
Hallingsborg 1				Lorensborgsgatan 7, vaktmästeri	källare	210	1

Rapport-mätning av radon i inomhusluft utförd av ackrediterat laboratorium Radonova (ISO17025) som är godkända av Strålskyddsmyndigheten  
Mätningen utfördes enligt metodbeskrivningen av Håkan Hillborg på Hillborg Fastighets Consulting AB under perioden 2024-10-30 till 2025-01-24

